시험성적서

한국시험인증원㈜

서울시 강서구 마곡중앙로 161-8, B동 1216호 Tel:02-6929-1033 Fax:02-6929-1037 성적서번호: KST-24-042

1. 의 뢰 자

ㅇ 회사(기관)명 : ㈜모바휠

ㅇ 주소 : 대전광역시 유성구 대학로155번길 10, 신한 스퀘어브릿지 대전 S2, H실 203호(궁동)

2. 시험대상품목/물질/시료 설명

o 시험대상 : EG-Way AI for Mobility Sensor v1.0

3. 시험기간 : 2024년 04월 09일 ~ 2024년 04월 11일

4. 시험장소 : ☑ 고정시험실 □ 현장시험

(주소: 서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 B동 1216호, 한국시험인증원 시험실)

5. 시험방법: 의뢰자 제시기준

6. 시험결과 : 시험성적서 '3. 시험항목별 시험방법 및 시험결과' 참조

이 성적서는 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시험대상품목/물질/시료에만 한정됩니다.

확 이	시험자		기술책임자	
	성 명 : 이 지 은	(서명)	성 명:이윤선	(서명)

2024년 04월 15일

한국시험인증원㈜ 대표이사 (인)

TPS-0015-2(02) 페이지 (1)/(총10)



시험결과:

㈜모바휠

EG-Way AI for Mobility Sensor v1.0 V&V(Verification & Validation) 시험



본 문서는 KOTCA의 시험성적서로서 누구든지 KOTCA의 사전 승인 없이 문서의 일부분만을 발췌 또는 인용하여 사용하거나 배포할 수 없습니다. 이 성적서의 진위확인은 기업지원플러스(http://www.g4b.go.kr) 웹페이지에서 G4B조회코드로 확인가능합니다.

TPS-0015-2(02) 페이지 (2)/(총10)



목 차

1. 시험 개요 ·····	- 4
2. 시험 환경 ······	· 5
3. 시험항목별 시험방법 및 시험결과	- 6
3.1 노면상태 분류 정확도	- 6
4. 시험결과에 따른 판정결과	- 7
〈붙임 1> 노면상태 분류 정확도 상세 시험결과 및 시험결과 화면	- 8



1. 시험 개요

본 문서는 ㈜모바휠이 시험 의뢰한 'EG-Way AI for Mobility Sensor v1.0'에 대하여 V&V 시험을 수행한 시험성적서이다. 시험성적서의 결과는 본 성적서에 국한된다.

㈜모바휠이 시험 의뢰한 시험항목 및 판정기준은 다음과 같다.

<시험항목 및 판정기준>

구분	시험항목	판정기준
1	노면상태 분류 정확도	85% 이상 (3가지 노면 대상)

판정결과는 시험항목의 시험결과에 따라 Pass(합격)/Fail(불합격)로 구분하여 기재하였다.

<판정결과 기준>

구분	기준
Pass(합격)	시험항목별 시험결과가 판정기준을 만족하는 경우
Fail(불합격)	시험항목별 시험결과가 판정기준을 만족하지 못하는 경우


TPS-0015-2(02) 페이지 (4)/(총10)



2. 시험 환경

시험환경은 한국시험인증원 시험실에 구축하였으며, 시험환경구성 및 세부사양은 이래와 같다.

<시험환경구성도>



<세부사양>

No	Role	OS	CPU	GPU	Memory	Storage	Pre-Requisite
[1]	PC	Windows 11 Pro	AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90GHz	AMD Radeon(TM) Graphics	16GB	512GB	· MATLAB Runtime R2023a

TPS-0015-2(02) 페이지 (5)/(총10)



3. 시험항목별 시험방법 및 시험결과

3.1 노면상태 분류 정확도

3.1.1 시험 목적

ㅇ 노면상태 분류 정확도 확인

3.1.2 시험 방법

- 1) [1]PC에서 시험대상제품 실행
- 2) 'Random Data' 입력창에 실행할 데이터 인덱스 개수(10 이상 ~ 40 이하 임의의 숫자) 입력
- 건조, 습윤, 결빙 3개의 아스팔트 노면에 대하여 차량에 센서를 부착하여 시속 5~30kph의 조건에서 0.5초 간격으로 수집한 음향임피던스 데이터 120개(.dat) 중 테스트를 진행할 데이터의 수를 입력함
- 3) 'Predict' 버튼 클릭하여 랜덤으로 선택된 데이터에 대해 노면 상태 분류 수행
- 분류 수행 시 테스트 데이터 중 2)에서 입력한 개수의 데이터를 랜덤으로 선택하고 해당 데이터의 음향임피던스 값을 분석하여 아스팔트의 노면 상태(1: 건조/2: 습윤/3: 결빙)를 분류하고 이를 정답 라벨과 비교하여 Confusion Matrix를 출력함
- 4) 3)에서 출력된 'Confusion Matrix'의 'Accuracy'의 값으로 노면상태 분류 정확도 확인
 - ※ 5회 반복 시험하여 노면상태 분류 평균 정확도 계산

3.1.3 시험 결과

- ㅇ 노면상태 분류 정확도 : 평균 94.94%
- ※ 상세 시험결과 및 시험결과 화면은 <붙임 1> 참조

TPS-0015-2(02) 페이지 (6)/(총10)



4. 시험결과에 따른 판정결과

시험결과에 따른 판정결과는 다음과 같다.

구분	시험항목	시험결과	판정기준	판정결과
1	노면상태 분류 정확도	94.94%	85% 이상	Pass

TPS-0015-2(02) 페이지 (7)/(총10)




<붙임 1> 노면상태 분류 정확도 상세 시험결과 및 시험결과 화면

o 상세 시험결과

시험회차	Random data 입력 값	정확도
1	10	96.7%
2	17	92.2%
3	26	97.4%
4	31	93.5%
5	39	94.9%


노면상태 분류 평균 정확도	94.94%
20 11 211 02 0 1	

o 시험결과 화면



TPS-0015-2(02) 페이지 (8)/(총10)





TPS-0015-2(02) 페이지 (9)/(총10)





-끝-

TPS-0015-2(02) 페이지 (10)/(총10)